ENG / UA / PL / DE



STEEL 6500

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Istruction

STEEL 6500

Content

Part name..... 01-02


Usage method..... 02

Charging method..... 03

Product parameter..... 04

Matters needing attention..... 05-06

Part name



3 Flexible rotate blade

Digital display

Switch

Charging socket

Be careful ! This product has opened the travel lock function at the factory, when the travel lock is opened, the machine can not be used normally ! When using, please press the switch button for 3 seconds to close the travel lock function

Usage method

1. Remove the lid to make sure that it is broken or deformed
2. Long press 3 seconds to close the travel lock function
3. Skin and outer blade will be painted in right angel
4. After use, you can open the travel lock function for 3 seconds long.

If the force is too large, the blade will quickly wear and tear and damage the skin.

Charging method

Be sure to charge 120 minutes before use for the first time, or not for more than half a year.
If the battery is not more than half a year, the battery will discharge through its own discharge characteristics, so in case of no use please charge once every six months.

1. Turn off the power switch and plug the product into the power adaptor
2. Plug the power plug into the socket
3. After the charging is completed, pull the power adaptor out of the socket. Pull out the power plug in order of the product plug.

Battery life

Battery is usually charged 12 months, the service life is about 5 years, but the number of charging more, the service life will be shortened(product warranty for 1 year)

Product parameter

Product name:	Men’s shaver
Model:	STEEL 6500
Charging mode:	DC charging
Charging voltage:	5V
Charging frequency:	50/60Hz
Charging time:	2 H
Service time:	60-80 minutes
Weight:	292 g
Battery type:	1*800 Li-ion battery

Call the product use Lithium-ion batteries in health resources. In the waste product, please remove the lithium-ion battery, And rececling. Batteries used in this product.

Name:	Cylinder sealed lithium-ion battery
Nominal voltage:	DC 2.4V
Quantity:	1 branches

Matters needing attention

1. After the end of charging, must pull out the adaptor from the power line.
2. In the alternating current operating when in use, after use must cut off the power supply. The power adaptor from the power line pull.
3. If you use AC100-240V, danger of fire. Electric shock and scald.
4. Because of long time use of misuse, resulting in power failure can not be used, please re insert the power activation program.
5. No other power adaptor can be used except for the special power adaptor for this product. This product is dedicated. The power adaptor can not be used in other products. Otherwise there will be a fire.
6. Don't pull out the power adaptor with wet hands. Risk of electric shock and injury.
7. Do not clean the adaptor in water, there is a rust. The risk of failure.
8. No charge in the bathroom
9. Do not put where babies can touch. Risk of electric shock, injury and scald.

10. If there is shaving other than the use of , it may damage the shaver or hurt someone.
11. Can not be used in the condition of blade deformation and breakage. Accidents and injuries may happen.
12. Blade loose, blade damage, there will be risk of injury.

UA

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Посібник користувача

STEEL 6500

Зміст

Опис..... 01-02


Спосіб використання..... 02

Спосіб заряджання..... 03

Параметри..... 04

Рекомендації з безпеки..... 05-06

Опис



3 гнучкі поворотні леза

Цифровий дисплей

Перемикач

Гніздо для зарядки

Будьте обережні!
Цей пристрій має заводську функцію блокування руху. Коли вона увімкнена, пристрій не працюватиме в нормальному режимі. Щоб вимкнути блокування, натисніть і утримуйте кнопку перемикача протягом 3 секунд.

Спосіб використання

1. Зніміть кришку та переконайтеся, що вона ціла і не деформована.
2. Натисніть на кнопку перемикача та утримуйте її протягом 3 секунд для вимкнення функції блокування руху.
3. Переконайтеся, що леза правильно розташовані по відношенню до шкіри.
4. Після використання увімкніть функцію блокування руху, натиснувши на кнопку і утримуючи її 3 секунди.

Не прикладайте надмірну силу, щоб уникнути швидкого зношування лез і пошкодження шкіри.

Спосіб заряджання

Перед першим використанням або якщо пристрій не використовувався понад пів року, заряджайте його протягом 120 хвилин. Якщо пристрій не використовували понад шість місяців, він може розрядитися через свої характеристики саморозряду. Щоб уникнути цього, заряджайте пристрій хоча б раз на шість місяців.
Покрокова інструкція заряджання:

1. Вимкніть прилад та підключіть його до адаптера живлення.
2. Вставте штепсель у розетку.
3. Після завершення заряджання вийміть адаптер із розетки.

Тривалість роботи акумулятора

- Стандартний час заряджання: 120 хвилин.
- Термін служби акумулятора: при правильній експлуатації акумулятор може працювати до 5 років. Однак часті заряджання можуть скоротити цей термін.
- На пристрій діє 1 рік гарантії.

Параметри

Назва продукту:	Чоловіча бритва
Модель:	STEEL 6500
Режим заряджання:	DC заряджання
Напруга заряджання:	5V
Частота заряджання:	50/60 Гц
Час заряджання:	2 години
Час використання:	60-80 хвилин
Тип акумулятора:	1*800 Li-ion
Вага:	292 г

Цей продукт використовує літій-іонні акумулятори. При утилізації приладу, видаліть літій-іонний акумулятор та забезпечте його переробку відповідно до місцевих екологічних вимог. Ваше дотримання цих норм допомагає зберігати навколишнє середовище.

Назва:	Циліндровий герметичний літій-іонний акумулятор
Номінальна напруга:	DC 2.4V
Кількість:	1

Рекомендації з безпеки

1. Після завершення заряджання обов'язково вийміть адаптер з електромережі.
2. Після використання пристрою завжди вимикайте живлення, витягнувши адаптер з розетки. Це зменшить ризик електричних несправностей і продовжить термін експлуатації пристрою.
3. Використання пристрою з напругою AC 100-240 В може призвести до виникнення пожежі, електричного удару або опіків.
4. Якщо пристрій перестав працювати, можливо, сталося перевантаження. Відключіть його від живлення та підключіть знову для відновлення роботи.
5. Використовуйте тільки адаптер, що постачається з цим продуктом. Інші адаптери можуть спричинити пожежу та не підходять для цього пристрою. Даний адаптер не підходить до інших пристроїв.

6. Не витягайте адаптер з розетки вологими руками, щоб уникнути ризику електричного удару та травм.
7. Не очищуйте адаптер у воді — це може спричинити корозію та поломку.
8. Не заряджайте пристрій у ванній кімнаті.
9. Тримайте пристрій подалі від дітей, щоб уникнути ризику ураження струмом, травм або опіків.
10. Використовуйте бритву тільки за призначенням. Неправильне використання може призвести до її пошкодження або травмування.
11. Не використовуйте пристрій, якщо лезо деформоване або зламане, щоб уникнути нещасних випадків та травм.
12. Якщо лезо нещільно закріплене або пошкоджене, його використання може призвести до травм.

PL

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Podręcznik użytkownika

STEEL 6500

Zawartość

Opis 01-02


Jak używać..... 02

Metoda ładowania..... 03

Parametry..... 04

Zalecenia bezpieczeństwa..... 05-06

Opis



3 elastyczne
ostrza obrotowe

Wyświetlacz cyfrowy

Przełącznik

Gniazdo ładowania

Przestroga: To urządzenie ma fabrycznie zainstalowaną funkcję blokady ruchu. Po jej aktywacji urządzenie nie będzie działać normalnie. Aby wyłączyć blokadę, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez 3 sekundy.

Jak używać

1. Zdejmij pokrywę i upewnij się, że jest nienaruszona i nie jest zdeformowana.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję blokady ruchu.
3. Upewnij się, że ostrza są prawidłowo ustawione względem skóry.
4. Po użyciu należy ponownie włączyć funkcję blokady ruchu, naciskając przycisk przez 3 sekundy.

Nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć szybkiego zużycia ostrzy i uszkodzenia skóry.

Metoda ładowania

Przed pierwszym użyciem lub jeśli urządzenie nie było używane przez ponad sześć miesięcy, należy ładować je przez 120 minut. Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad sześć miesięcy, może się rozładować ze względu na charakterystykę samorozładowania. Aby tego uniknąć, urządzenie należy ładować co najmniej raz na sześć miesięcy.
Instrukcje ładowania krok po kroku:

1. Wyłącz urządzenie i podłącz je do zasilacza.
2. Włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
3. Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od gniazdka.

Żywotność baterii

- Standardowy czas ładowania: 120 minut.
- Żywotność baterii: Przy prawidłowym użytkowaniu bateria może wytrzymać do 5 lat. Częste ładowanie może jednak skrócić ten okres.
- Urządzenie objęte jest roczną gwarancją.

Parametry

Nazwa produktu:	Golarka męska
Model:	STEEL 6500
Tryb ładowania:	Ładowanie DC
Napięcie ładowania:	5V
Częstotliwość ładowania:	50/60 Hz
Czas ładowania:	2 godz.
Czas użytkowania:	60-80 minut
Typ akumulatora:	1*800 Li-ion
Waga:	292 g

Ten produkt wykorzystuje baterie litowo-jonowe. Podczas utylizacji produktu należy wyjąć akumulator litowo-jonowy i zapewnić jego recykling zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Przestrzeganie tych przepisów pomaga chronić środowisko.

Tytuł:	Cylindryczny, szczelny akumulator litowo-jonowy
Napięcie znamionowe:	DC 2.4V
Ilość:	1

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego.
2. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy zawsze wyłączyć zasilanie poprzez odłączenie adaptera od gniazda ściennego. Zmniejszy to ryzyko wystąpienia usterek elektrycznych i wydłuży żywotność urządzenia.
3. Korzystanie z urządzenia przy napięciu prądu zmiennego 100-240 V może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub oparzenia.
4. Jeśli urządzenie przestanie działać, może być przeciążone. Należy odłączyć je od źródła zasilania i podłączyć ponownie, aby wznowić działanie.
5. Należy używać wyłącznie adaptera dostarczonego z tym produktem. Inne adaptery mogą spowodować pożar i nie są odpowiednie dla tego produktu. Ten adapter nie jest odpowiedni dla innych urządzeń.

6. Nie należy odłączać adaptera mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i obrażeń ciała.
7. Nie należy czyścić adaptera w wodzie, ponieważ może to spowodować korozję i uszkodzenie.
8. Nie ładować urządzenia w łazience.
9. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, obrażeń ciała lub oparzeń.
10. Golarki należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
11. Golarki należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
12. Jeśli ostrze jest luźne lub uszkodzone, może dojść do obrażeń.

DE

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Anleitung

STEEL 6500

Inhalt

Bezeichnung der Teile.....01-02


Anwendung.....02

Aufladen.....03

Produktparameter.....04

Wichtige Hinweise.....05-06

Bezeichnung der Teile



3 flexible Rotationsklingen

Digitalanzeige

Schalter

Ladebuchse

Achtung! Bei diesem Produkt ist die Reisesperre werkseitig aktiviert. Bei aktivierter Reisesperre kann das Gerät nicht normal verwendet werden! Halten Sie vor der Verwendung die Ein-/ Ausschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reisesperre zu deaktivieren.

Anwendung

1. Nehmen Sie die Kappe ab und prüfen Sie, ob sie beschädigt oder verformt ist.
2. Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die Reisesperre zu deaktivieren.
3. Setzen Sie Haut und Außenklinge im rechten Winkel aufeinander.
4. Nach der Verwendung können Sie die Reisesperre durch 3 Sekunden langes Drücken wieder aktivieren.

Bei zu großem Druck nutzt sich die Klinge schnell ab und kann die Haut verletzen.

Aufladen

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung unbedingt 120 Minuten lang auf, ebenso, wenn es länger als ein halbes Jahr nicht benutzt wurde.
Wird der Akku länger als ein halbes Jahr nicht verwendet, entlädt er sich aufgrund seiner Selbstentladung. Laden Sie ihn daher bei Nichtgebrauch bitte alle sechs Monate einmal auf.

1. Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie es in das Netzteil.
2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
3. Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das Netzteil aus der Steckdose. Ziehen Sie anschließend den Stecker aus dem Gerät.

Akkulaufzeit

Der Akku wird in der Regel 12 Monate lang aufgeladen. Die Nutzungsdauer beträgt etwa 5 Jahre, verkürzt sich jedoch mit der Anzahl der Ladevorgänge (Produktgarantie: 1 Jahr).

Produktparameter

Produktname:	Herrenrasierer
Modell:	STEEL 6500
Lademodus:	DC-Ladung
Ladespannung:	5 V
Ladefrequenz:	50/60 Hz
Ladezeit:	2 Std.
Betriebsdauer:	60-80 Minuten
Gewicht:	292 g
Akkutyp:	1*800 Li-Ionen-Akku

Dieses Produkt verwendet Lithium-Ionen-Akkus. Bitte entnehmen Sie bei der Entsorgung des Altgeräts den Lithium-Ionen-Akku und führen Sie ihn dem Recycling zu. In diesem Produkt verwendete Akkus:

Bezeichnung:	Zylindrischer, versiegelter Lithium-Ionen-Akku
Nennspannung:	DC 2,4 V
Anzahl:	1 Stück

Wichtige Hinweise

1. Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs unbedingt das Netzteil aus der Steckdose.
2. Beim Betrieb mit Wechselstrom muss nach der Verwendung die Stromversorgung getrennt werden. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
3. Bei Verwendung von AC100-240V besteht Brandgefahr sowie Gefahr von Stromschlag und Verbrühungen.
4. Kann das Gerät aufgrund langer Verwendung oder Fehlbedienung wegen Stromausfall nicht mehr verwendet werden, führen Sie bitte das Aktivierungsprogramm der Stromversorgung erneut aus.
5. Es darf kein anderes Netzteil als das spezielle Netzteil für dieses Produkt verwendet werden. Dieses Produkt ist ein Spezialgerät. Das Netzteil darf nicht in anderen Produkten verwendet werden, andernfalls besteht Brandgefahr.
6. Ziehen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen ab. Es besteht die Gefahr von Stromschlag und Verletzungen.

7. Reinigen Sie das Netzteil nicht in Wasser, da es rosten kann. Es besteht die Gefahr eines Defekts.
8. Nicht im Badezimmer aufladen.
9. Nicht an Orten ablegen, die Babys erreichen können. Es besteht die Gefahr von Stromschlag, Verletzungen und Verbrühungen.
10. Wird das Gerät für andere Zwecke als zum Rasieren verwendet, kann es den Rasierer beschädigen oder jemanden verletzen.
11. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Klinge verformt oder gebrochen ist. Es können Unfälle und Verletzungen passieren.
12. Bei einer lockeren oder beschädigten Klinge besteht Verletzungsgefahr.


medica+
JAPAN TECHNOLOGY